

Maraklyd DTM Coating 5112

სწრაფად შრომადი მაღალი სიმკვრივის ანტიკოროზიული ალქიდური საღებავი. მეტალის ზედაპირებისთვის ნახევრად პრიალა საფარი. ლითონის კონსტრუქციაზე ერთი ფენის გამოყენებით მიიღება გრძელვადიანი დაცვა მშრალ, თბილ გარემოში.

ტიპი: ალქიდური

გამოყენება: ინდუსტრიული დანადგარები, მეტალის ზედაპირი, ხის ზედაპირი

ფიზიკური ინფორმაცია:

ვიზუალი	ნახევრად პრიალა
ფერი:	RAL კატალოგის მიხედვით
მშრალი ნაშთი:	53%
აქრ.ნივთ რაოდენობა (თეორ.):	420 გრ/ლ
ხვედრითი წონა:	20 °C ± 1.34 ლ/კგ
თეორიული ხარჯი:	50 µm მშრალი სისქის დროს: 7,9 მ²/კგ
ტემპერატურული მდგრადობა:	მაქსიმუმ 110 °C (მშრალი დატვირთვა)
შენახვის ვადა:	ქარხნულ შეფუთვაში 24 თვე, რეკომენდირებული დასაწყობების პირობებში (5 °C-დან 40 °C-მდე)
გახსნიდან ვადა:	-
გამხსნელი:	Thinner 5010
შერევა:	

გამოყენების ინსტრუქცია

	უჰაერო გამხურება	ფუნჯი-ლილვაკი	ჰაერით გამხურება
გამხსნელი:	-	-	-
რაოდენობა:	5 vol.%	10 vol.%	10-20 vol.%
თავაკი	min. 0.021 inch	n.a	1.2-1.7 mm
სამუშაო წნევა:	160 bar	n.a	3-5 bar
მშრალი ფენის სისქე	50 µm	50 µm	50 µm

გამწმენდი საშუალებები: დაუყოვნებლივ გაწმინდეთ Thinner 5010 - ით.

შერევის ინსტრუქცია: სასურველია მექანიკური შერევის მოწყობილობის გამოყენებით. გახსნილი საღებავის ტემპერატურა უნდა აღემატებოდეს 10 °C

შრობის დრო

	10 °C	20 °C
შეხებისთვის	1 საათი	20 წუთი
მართვისთვის	1,5 საათი	1 საათი
გადაღებისთვის	12 საათი	7 საათი

Maraklyd DTM Coating 5112

ზედაპირის მომზადება

პროფილი	პროფილი 10 – 15 μ m
ახალი ზედაპირი	ზედაპირი საჭიროებს წინასწარ დამუშავებას ISO12944 ნაწილი 4 § 6.2.3 შესაბამისად. მოაშორეთ ცხიმი, ზეთი, ქუჩყი და ა.შ. სასურველია ზედაპირის სისუფთავის ხარისხი პასუხობდეს ST2 ან Sa 2½ ISO 8501-1-ის სტანდარტს.
დაფარვის კონდიცია	დამზერების დროს ტემპერატურა უნდა იყოს 5°C-დან 40°C-მდე, რათა მიიღოთ სრულყოფილი შედეგი. შეეცადეთ გამოყენების ადგილი იყოს კარგად ვენტილირებული გამოყენებისა და გაშრობის დროს. ეს აუცილებელია კარგი გაშრობისთვის და აპლიკატორების ჯანმრთელობისთვის.
გარემო და ჯანმრთელობა	მავნე და გამაღიზიანებელია კანთან, თვალებთან შეხებისას და სუნთქვისას. თვალებთან კონტაქტის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ჩამოიბანეთ წყლით და მიმართეთ სამედიცინო დაწესებულებას. არ ჭამოთ, არ დალიოთ ან მოწიოთ გამოყენების დროს.
მოვლა	რეკომენდირებულია ზედაპირის რეგულარულად გაწმენდა და საღებავის ფენების დეფექტების შემოწმება ყოველწლიურად. შეასწორეთ ნებისმიერი დეფექტი გამოყენებული საღებავის სისტემით.
შეფუთვა	5 კგ, 25 კგ და 200 კგ ქილები.

შენიშვნები: ამ ტექნიკურ დოკუმენტში მოცემული ყველა ინფორმაცია შეიძლება დროდადრო შეიცვალოს გამოცდილების, ნედლეულის კვლევისა და განვითარების საქმიანობის შედეგად. დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ, დაუკავშირდეთ თქვენს რეგიონალურ გაყიდვების წარმომადგენელს ან MARKAJ-ს პირდაპირ (ანკარა).